

รถขุดเล็ก FURUKAWA FX025-2 K-025-11013

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	FURUKAWA	FX025-2
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
K-025-11013	D1105-670694		1995

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ซ่อม — ไม่แสดงผล
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ซ่อม — ไม่มี
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — ภายนอกต้องซ่อมบำรุง
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	3 สูบ — เย็น ตามสภาพ,ปลายท่อไอเสียไม่มี
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ซ่อม — เสียงดัง
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ซ่อม
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ซ่อม
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	พอใช้
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากทาส้ว, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ — ใช้งานได้ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกระบบไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกระบบไฮดรอลิกบูม	ปกติ
การทำงานกระบอกระบบไฮดรอลิกบู้งัด	ซ่อม — บูช สลักบู้งัดหลวม
การทำงานกระบอกระบบไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ
การทำงานกระบอกระบบไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวิงและมอเตอร์สวิง	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	พอใช้ — สึกหรือตามอายุการใช้งาน
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคยาว30ชม
สภาพแบตเตอรี่	มี — ต้องพ่วงแบตเตอรี่