

รถขุดเล็ก KOMATSU PC15MR-1 *KMTPC007K05012010*

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	KOMATSU	PC15MR-1
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
KMTPC007K05012010	3D68E-3K 32182		1991

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา — เบาะขาด สภาพตามอายุการใช้งาน
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ — ขึ้นคราบ
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 4453
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — เบาะขาด ภายนอกต้องซ่อมบำรุง
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	3 สูบ — เยี่ยม ตามสภาพ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	พอใช้
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	พอใช้
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ซ่อม — สภาพตามความสึกหรอที่ผ่านการใช้งาน
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ซ่อม — ช้า ไม่มีแรง
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	พอใช้
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกนั้งที่	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ซ่อม — ขึ้นลงได้ตามปกติ,กระบอกรั่วซึม
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวิงและมอเตอร์สวิง	พอใช้ — เอวหลวม
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	พอใช้
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคยาง 23 ซม.□
สภาพแบตเตอรี่	มี — ต้องพ่วงแบตเตอรี่