

รถขุดเล็ก YANMAR YB1200S 74915

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	YANMAR	YB1200S
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
74915	2TR20L-806731		1981

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	ไม่มี – ซ่อม เบาะขาด สภาพไม่พร้อมใช้งาน
หน้าจอบคุมการทำงาน	ปกติ – ไม่มี
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ – ไม่มี
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม – สภาพภายนอกพอใช้ สถานะจอด ใช้งานไม่ได้
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ซ่อม – เช็กไม่ได้ เนื่องจากเครื่องยนต์ไม่สามารถใช้งานได้
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ซ่อม
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ซ่อม
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากทาสี, สายน้ำมัน	ซ่อม
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ – เช็กไม่ได้ เนื่องจากเครื่องยนต์ไม่สามารถใช้งานได้
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ซ่อม
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ซ่อม – เช็กไม่ได้ เนื่องจากเครื่องยนต์ไม่สามารถใช้งานได้
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบั้งที่	ซ่อม – ไม่ได้ประกอบชุดบูช สลักบั้งที่
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ซ่อม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ซ่อม
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวิงและมอเตอร์สวิง	ซ่อม – เช็กไม่ได้ เนื่องจากเครื่องยนต์ไม่สามารถใช้งานได้
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ซ่อม – พุ คราบสนิม
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี