

MINI EXCAVATOR FURUKAWA FX025-2 K-025-11013

\*\*\* EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

| Category                                   | Type           | Maker                                        | Model   |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------|
| EXCAVATOR                                  | MINI EXCAVATOR | FURUKAWA                                     | FX025-2 |
| Serial                                     | Engine         | Chassis                                      | Year    |
| K-025-11013                                | D1105-670694   |                                              | 1995    |
|                                            |                |                                              |         |
| Check Point                                |                |                                              |         |
| Operator                                   |                | Canopy                                       |         |
| Monitor Panel Condition                    |                | Repair – ไม่แสดงผล                           |         |
| Hour Meter Activity                        |                | Repair – ไม่มี                               |         |
| Air Condition                              |                | Non                                          |         |
| Remark                                     |                |                                              |         |
| Details                                    |                | More – ภายนอกต้องซ่อมบำรุง                   |         |
| Engine Condition                           |                |                                              |         |
| Number of Cylinder (Cylinder )             |                | 3 Cylinder – เอ็ม ตามสภาพ,ปลายท่อไอเสียไม่มี |         |
| Engine Noise                               |                | Repair – เสียงดัง                            |         |
| Black - White Smoke                        |                | Repair                                       |         |
| Water Leak from Water Pump                 |                | Repair                                       |         |
| Water Leak from Radiator                   |                | Fair                                         |         |
| ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System        |                |                                              |         |
| Oil leak from Valve                        |                | Normal                                       |         |
| Hyd.Pump Working Condition                 |                | Normal – ใช้งานได้ปกติ                       |         |
| Hydraulic Oil                              |                | Normal                                       |         |
| Hydraulic Cylinder Working Condition       |                |                                              |         |
| Boom Cylinder Working Condition            |                | Normal                                       |         |
| Bucket Cylinder Working Condition          |                | Repair – บူး สลักบั้งที่หลวม                 |         |
| Arm Cylinder Working Condition             |                | Normal                                       |         |
| Blade Cylinder Working Condition           |                | Normal                                       |         |
| General Working Condition                  |                |                                              |         |
| Swivel Bearing & Swivel Motor Condition    |                | Normal                                       |         |
| The overall condition of the undercarriage |                | Fair – สึกหรอตามอายุการใช้งาน                |         |
| Shoe Size (Centimeter)                     |                | Centimeter – แทรคยาง30ซม                     |         |
| Battery Condition                          |                | Have – ต้องพ่วงแบตเตอรี่                     |         |