# WHEEL LOADER HITACHI LX70 LX70-00835

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

| Category | Type | Maker | Model |
|---|---|---|---|
| LOADER | WHEEL LOADER | HITACHI | LX70 |
| **Serial** | **Engine** | **Chassis** | **Year** |
| LX70-00835 | 4BD1-988865 | | |

| Check Point | |
|---|---|
| **Operator** | Cabin – เบาะขาด สภาพไม่ดี |
| **Monitor Panel** | Normal – ขึ้นครบ |
| **Hour Meter Activity** | Normal – 7007 |
| **Air Condition** | Non |
| **Remark** | |
| **Details** | More – สภาพ สึกหรอตามอายุการใช้งาน,ยางหน้า-หลัง เสื่อมสภาพมาก ต้องเปลี่ยนซ่อม |
| **Engine Condition** | |
| **Number of Cylinder (Cylinder )** | 4 Cylinder – ตามสภาพอายุการใช้งาน,แห้งไม่เยิ้ม |
| **Engine Noise** | Normal |
| **Black - White Smoke** | Normal |
| **Type Transmission** | Auto |
| **Gear Working Condition** | Normal – เดินหน้า ถอยหลัง ใช้งานได้ตามปกติ |
| **Water Leak from Water Pump** | Normal – ไม่รั่ว |
| **Water Leak from Radiator** | Normal – ไม่รั่ว ไม่ซึม |
| **Hydraulic System** | |
| **Oil leak from Valve-Hose** | Normal |
| **Hyd.Pump Condition** | Normal – ใช้งานได้ปกติ |
| **Hydraulic Oil** | Normal |
| **Hydraulic Cylinder Working Condition** | |
| **Arm Cylinder Working Condition** | Normal |
| **Bucket Cylinder Working Condition** | Repair – ใช้งานได้ กระบอกมีรั่วซึม ตามสภาพ |
| **Oil Leak from Cylinder** | Normal |
| **General Working Condition** | |
| **Bucket Condition** | Repair – มีผุ,รอยฉีกขาดหลายจุด |
| **Battery Condition** | Non – ต้องพ่วง |