

รถขุดล้อยาง KUBOTA KB-30F3 KB30F3-3500

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดล้อยาง	KUBOTA	KB-30F3
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
KB30F3-3500	0308826C		1999
จุดตรวจ			
ห้องคนขับ	เก่ง — สภาพเสื่อมสภาพค่อนข้างมาก ต้องซ่อมบำรุง		
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ซ่อม — ใช้งานไม่ได้		
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ซ่อม — ใช้งานไม่ได้		
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี		
การทำงานของเครื่องยนต์			
จำนวนสูบ (สูบ)	3 สูบ — สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ไม่ทำงาน		
เครื่องยนต์มีเสียงดัง / Engine Noise	ซ่อม — สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ไม่ทำงาน		
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ซ่อม — สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ไม่ทำงาน		
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ซ่อม — สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ไม่ทำงาน		
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก			
จำนวนสูบ (สูบ)			
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ซ่อม — ใช้งานไม่ได้		
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ซ่อม — สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ไม่ทำงาน		
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว			
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก			
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ซ่อม — สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์ไม่ทำงาน		
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกนั้งก็	ซ่อม — ไม่ทำงาน ใช้งานไม่ได้		
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ซ่อม — ไม่ทำงาน ใช้งานไม่ได้		
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ — ไม่มี		
สภาพการทำงานทั่วไป			
สภาพแอสวิงและมอเตอร์สวิง	ซ่อม — ไม่ทำงาน ใช้งานไม่ได้		
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ซ่อม — เสื่อมสภาพ ค่อนข้างมาก		
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี		
หมายเหตุ			
รายละเอียด	เพิ่มเติม — ต้องซ่อมบำรุงมาก สภาพเสื่อมโทรม		