

รถดักล้อยาง KOMATSU 530 01A-10446

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถดักล	รถดักล้อยาง	KOMATSU	530
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
01A-10446	6D105-10740		

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	เก่ง
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ซ่อม
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ซ่อม
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — ภายนอกต้องซ่อมบำรุง
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	6 สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ซ่อม
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ซ่อม
ชนิดของเกียร์	ออโต้
การทำงานของเกียร์	ซ่อม
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ซ่อม
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ซ่อม
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ซ่อม
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ซ่อม
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกแขน	ซ่อม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกนั้งที่	ซ่อม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเลี้ยวเอวซ้าย-ขวา/Steering	พอใช้
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพของบั้งที่	พอใช้ — มีเชือก ปล่อย
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี