

รถดันดิน KOMATSU D20A-6 S206-72717

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถดันดิน	รถดันดิน	KOMATSU	D20A-6
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
S206-72717	4D95S-W90570		
จุดตรวจ			
ห้องคนขับ	หลังคา		
หน้าจอบคุมการทำงาน	ปกติ		
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 4529		
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี		
การทำงานของเครื่องยนต์			
จำนวนสูบ	4		
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	พอใช้		
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	พอใช้		
ชนิดของเกียร์	ปกติ		
การทำงานของเกียร์	ธรรมดา		
การรั่วของน้ำจากปั้มน้ำ	ปกติ		
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ		
หมายเหตุ			
รายละเอียด	เพิ่มเติม — สภาพภายนอก ต้องซ่อมบำรุง		
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก			
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ		
สภาพของปั้มไฮดรอลิก	ปกติ — ใช้งานได้ปกติ		
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ		
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก			
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยก	ปกติ		
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกดันใบมีด	ปกติ		
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกปรับมุมใบมีด	ปกติ		
สภาพการทำงานทั่วไป			
สภาพของใบมีด	ปกติ		
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ — มีฝุ่น มีสนิม ตามสภาพการใช้งาน		
ชนิดและขนาดของแตร			
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี		