

รถดันดิน KOMATSU D20P-5 D205-47333

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถดันดิน	รถดันดิน	KOMATSU	D20P-5
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
D205-47333	4D94-2-23722		
จุดตรวจ			
ห้องคนขับ	เก่ง		
หน้าจอบคุมการทำงาน	ซ่อม		
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ซ่อม		
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี		
การทำงานของเครื่องยนต์			
จำนวนสูบ	4		
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	พอใช้		
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	พอใช้		
ชนิดของเกียร์	ปกติ		
การทำงานของเกียร์	ธรรมดา		
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	พอใช้		
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	พอใช้		
หมายเหตุ			
รายละเอียด	เพิ่มเติม — สภาพภายนอก ต้องซ่อมบำรุง		
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก			
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	ปกติ		
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ — ใช้งานได้ปกติ		
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ		
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก			
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยก	พอใช้		
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกดันใบมีด	พอใช้		
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกปรับมุมใบมีด	ปกติ		
สภาพการทำงานทั่วไป			
สภาพของใบมีด	พอใช้ — มีรอยฉีกทะลุ		
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	พอใช้ — มีฝุ่น มีสนิม ตามสภาพการใช้งาน		
ชนิดและขนาดของแตร			
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี		