

รถไถนา KUBOTA L2600 L2600-18471

\*\*\* THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

| หมวดสินค้า                   | ประเภท                                                             | ยี่ห้อ | โมเดล |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| รถไถนา                       | รถไถนา                                                             | KUBOTA | L2600 |
| ซีเรียล                      | รหัสเครื่อง                                                        | แชสซี  | ปี    |
| L2600-18471                  | V1500-10140                                                        |        |       |
|                              |                                                                    |        |       |
| จุดตรวจเช็ค                  |                                                                    |        |       |
| ห้องคนขับ                    | หลังคา                                                             |        |       |
| หน้าจอบควบคุมการทำงาน        | ปกติ — แสดงผลครบ                                                   |        |       |
| มาตรวัดชั่วโมงทำงาน          | ปกติ — 5858                                                        |        |       |
| ระบบปรับอากาศ                | ไม่มี                                                              |        |       |
| การทำงานของเครื่องยนต์       |                                                                    |        |       |
| จำนวนลูกสูบ                  | 4 สูบ                                                              |        |       |
| ชนิดของเชื้อเพลิง            | ดีเซล                                                              |        |       |
| เสียงของเครื่องยนต์          | พอใช้                                                              |        |       |
| เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว      | พอใช้                                                              |        |       |
| ชนิดของเกียร์                | ธรรมดา                                                             |        |       |
| การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ      | ปกติ                                                               |        |       |
| การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ      | ปกติ                                                               |        |       |
| ระบบน้ำมันไฮดรอลิก           |                                                                    |        |       |
| การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว,สาย | ปกติ                                                               |        |       |
| สภาพของปั๊มไฮดรอลิก          | ซ่อม                                                               |        |       |
| สภาพของน้ำมันไฮดรอลิก        | ซ่อม                                                               |        |       |
| สภาพการทำงานทั่วไป           |                                                                    |        |       |
| ขนาดเพลาขับ                  | ขับ 2                                                              |        |       |
| อุปกรณ์เสริมพิเศษ            | ไม่มี                                                              |        |       |
| การทำงานของเกียร์            | ปกติ                                                               |        |       |
| การทำงานของเกียร์ PTO        | ซ่อม                                                               |        |       |
| แบตเตอรี่                    | ไม่มี                                                              |        |       |
| สภาพของแบตเตอรี่             | ไม่ดี                                                              |        |       |
| หมายเหตุ                     |                                                                    |        |       |
| รายละเอียด                   | เพิ่มเติม — บางรายการไม่สามารถเช็คได้ เนื่องจากเครื่องยนต์ไม่ทำงาน |        |       |