

รถไถนา NEW HOLLAND SNH754 1108803

\*\*\* THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

| หมวดสินค้า                    | ประเภท                                                          | ยี่ห้อ      | โมเดล  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| รถไถนา                        | รถไถนา                                                          | NEW HOLLAND | SNH754 |
| ซีเรียล                       | รหัสเครื่อง                                                     | แชสซี       | ปี     |
| 1108803                       | LR4B3-24-Y10123169                                              |             |        |
| จุดตรวจเช็ค                   |                                                                 |             |        |
| ห้องคนขับ                     | เก่ง — เบาะสภาพดี,ภายในเสื่อมสภาพต้องซ่อมบำรุง                  |             |        |
| หน้าจอบควบคุมการทำงาน         | ปกติ — แสดงผลครบ                                                |             |        |
| มาตรวัดชั่วโมงทำงาน           | ปกติ — 0003                                                     |             |        |
| ระบบปรับอากาศ                 | ไม่มี                                                           |             |        |
| การทำงานของเครื่องยนต์        |                                                                 |             |        |
| จำนวนลูกสูบ                   | 4 สูบ — เย็น ตามสภาพ,มีรั้วของคราบน้ำมันต้องซ่อมบำรุง           |             |        |
| ชนิดของเชื้อเพลิง             | ดีเซล                                                           |             |        |
| เสียงของเครื่องยนต์           | พอใช้                                                           |             |        |
| เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว       | ปกติ                                                            |             |        |
| ชนิดของเกียร์                 | ธรรมดา                                                          |             |        |
| การรั้วของน้ำจากปั๊มน้ำ       | พอใช้                                                           |             |        |
| การรั้วของน้ำจากหม้อน้ำ       | พอใช้                                                           |             |        |
| ระบบน้ำมันไฮดรอลิก            |                                                                 |             |        |
| การรั้วของน้ำมันจากทวาล์ว,สาย | พอใช้ — รั้วซึม                                                 |             |        |
| สภาพของปั๊มไฮดรอลิก           | ปกติ — ปั๊มยก ใช้งานไม่ได้                                      |             |        |
| สภาพของน้ำมันไฮดรอลิก         | ปกติ                                                            |             |        |
| สภาพการทำงานทั่วไป            |                                                                 |             |        |
| ขนาดเพลาขับ                   | ขับ 4                                                           |             |        |
| อุปกรณ์เสริมพิเศษ             | ไม่มี                                                           |             |        |
| การทำงานของเกียร์             | ปกติ — เดินหน้าถอย-หลังได้                                      |             |        |
| การทำงานของเกียร์ PTO         | ซ่อม — ใช้งานไม่ได้                                             |             |        |
| แบตเตอรี่                     | ไม่มี                                                           |             |        |
| สภาพของแบตเตอรี่              | ไม่ดี — ต้องพ่วง                                                |             |        |
| หมายเหตุ                      |                                                                 |             |        |
| รายละเอียด                    | เพิ่มเติม — สภาพยาง หน้า-หลัง เสื่อมสภาพต้องเปลี่ยนและซ่อมบำรุง |             |        |