

รถไถนา KUBOTA KB20 AV-51463

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถไถนา	รถไถนา	KUBOTA	KB20
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
AV-51463	D1105-605047		
จุดตรวจเช็ค			
ห้องคนขับ		หลังคา	
หน้าจอบควบคุมการทำงาน		ปกติ	
มาตรวัดชั่วโมงทำงาน		ปกติ — 668	
ระบบปรับอากาศ		ไม่มี	
การทำงานของเครื่องยนต์			
จำนวนลูกสูบ		3 สูบ	
ชนิดของเชื้อเพลิง		ดีเซล	
เสียงของเครื่องยนต์		ช่อม	
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว		ช่อม — ใช้งานไม่ได้	
ชนิดของเกียร์		ออโต้	
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ		ช่อม	
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ		ช่อม	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก			
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว,สาย		พอใช้	
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก		พอใช้	
สภาพของน้ำมันไฮดรอลิก		พอใช้	
สภาพการทำงานทั่วไป			
ขนาดเพลาขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 4 — หน้ายาง หลังล้อแทรก	
อุปกรณ์เสริมพิเศษ		ไม่มี	
การทำงานของเกียร์		ปกติ	
การทำงานของเกียร์ PTO		ช่อม	
แบตเตอรี่		ไม่มี	
สภาพของแบตเตอรี่		ไม่ดี — ต้องพ่วง	
หมายเหตุ			
รายละเอียด		เพิ่มเติม — แบตเตอรี่ ไฟเลี้ยง	