

รถดักล้อยาง KOMATSU JH30B JH30B-9353

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถดักล	รถดักล้อยาง	KOMATSU	JH30B
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
JH30B-9353	DA220-622913		1974

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	ไม่มี
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ปกติ — เป็นเรือนโมล์
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 4902
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	4 สูบ — ตามสภาพอายุการใช้งาน
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ — ไม่มี
ชนิดของเกียร์	ออโต้ — เบรคใช้งานไม่ได้ ต้องซ่อม
การทำงานของเกียร์	ปกติ — เดินหน้า ถอยหลัง ใช้งานได้ตามปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ — ไม่รั่ว
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ — ไม่รั่ว ไม่ซึม
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	พอใช้ — มีเยิ้ม ตามสภาพ
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	พอใช้ — ตามอายุการใช้งาน
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกแขน	ปกติ — ใช้งานได้ มีรั้วซึม ตามสภาพ
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกนั่งที่	พอใช้ — มีรั้วซึม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเลี้ยวเอวซ้าย-ขวา/Steering	พอใช้ — ตามสภาพอายุการใช้งาน
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพของบู่กั	พอใช้ — มีเชื่อม ประอยฟู
สภาพแบตเตอรี่	มี — ต้องพ่วง