

รถขุดเล็ก KOMATSU PC20UU-3 *KMTPC010K05011540*

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	KOMATSU	PC20UU-3
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
KMTPC010K05011540	3D74E-N3AB N05563		2004

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา — เบาะ สภาพดี
หน้าจอบควบคุมการทำงาน	ซ่อม — แสดงผลไม่ครบถ้วน
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ — 3381
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม — แพรสม สนิม พุ ตามอายุการใช้งาน
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	3 สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ปกติ
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	ปกติ
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	ปกติ — ไม่รั่ว
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	ปกติ — ตามภาพการใช้งาน
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากทาส์, สายน้ำมัน	ปกติ
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ปกติ — ใช้งานได้ปกติ
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ปกติ
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ซ่อม — รั่วซึม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบั้งที่	ปกติ — บูช สลักบั้งก็หลวม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	ปกติ — ไม่รั่ว ไม่ซึม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	ปกติ — ขึ้นลงได้ตามปกติ
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวิงและมอเตอร์สวิง	ปกติ
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร — แทรคเหล็ก30ซม.□
สภาพแบตเตอรี่	มี