

รถขุดเล็ก KOMATSU PC03-1 1917

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถขุด	รถขุดเล็ก	KOMATSU	PC03-1
ซีเรียล	รหัสเครื่อง	แชสซี	ปี
1917	1D84-1A 00926		1991

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	ไม่มี – ซ่อม เบาะขาด สภาพไม่พร้อมใช้งาน หลังคาบุฟอง
หน้าจอบคุมการทำงาน	ปกติ – ไม่มี
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ – ไม่มี
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
หมายเหตุ	
รายละเอียด	เพิ่มเติม – สภาพภายนอกพอใช้ สถานะจอด ใช้งานไม่ได้
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ (สูบ)	ระบุ ... สูบ – 1สูบ
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	
เครื่องยนต์มีควันดำ-ขาว	
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
การรั่วของน้ำมันจากทวาล์ว, สายน้ำมัน	
สภาพการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก	ซ่อม
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	ซ่อม
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิก	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบูม	ซ่อม
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกบั้งกี้	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกยกใบมีด	
สภาพการทำงานทั่วไป	
สภาพแอสวิงและมอเตอร์สวิง	
สภาพโดยรวมของช่วงล่าง	ปกติ
ขนาดของแทรค (เซนติเมตร)	เซนติเมตร – แทรคยาง 20 ซม.เสื่อมสภาพ มี1เส้น ไม่มี1เส้น
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี