# รถฟอร์คลิฟท์ TOYOTA 6FD15 6FD18-13393

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

| หมวดสินค้า | ประเภท | ยี่ห้อ | โมเดล |
|---|---|---|---|
| รถโฟล์คลิฟท์ | รถฟอร์คลิฟท์ | TOYOTA | 6FD15 |
| **ซีเรียล** | **รหัสเครื่อง** | **แชสซี** | **ปี** |
| 6FD18-13393 | 1DZ 0039439 | | 1999 |

| จุดตรวจ | |
|---|---|
| **ห้องคนขับ** | หลังคา – เบาะ ขาด ตามอายุการใช้งาน |
| **หน้าจอควบคุมการทำงาน** | ปกติ – แสดงผลครบ |
| **การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน** | ปกติ – 7874 |
| **ระบบปรับอากาศ** | ไม่มี |
| **การทำงานของเครื่องยนต์** | |
| **จำนวนสูบ** | 4 สูบ – ไม่เยิ้ม สภาพแห้ง |
| **ชนิดของเชื้อเพลิง** | ดีเซล |
| **เครื่องยนต์มีเสียงดัง** | ปกติ |
| **เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว** | ปกติ |
| **ชนิดของเกียร์** | ธรรมดา |
| **การทำงานของเกียร์** | ปกติ |
| **การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ** | ปกติ |
| **การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ** | ปกติ |
| **หมายเหตุ** | |
| **รายละเอียด** | |
| **ระบบน้ำมันไฮดรอลิก** | |
| **การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน** | ปกติ |
| **สภาพของปั๊มไฮดรอลิก** | ปกติ – ใช้งานได้ |
| **สภาพน้ำมันไฮดรอลิก** | ปกติ – ตามอายุการใช้งาน |
| **สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค** | |
| **การทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกงา** | ปกติ – ใช้งานได้ตามปกติ |
| **การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเอียงเสา** | ปกติ – ใช้งานได้ตามปกติ |
| **สภาพการทำงานทั่วไป** | |
| **ขนาดเสา** | 2 ท่อน |
| **ความสูงของเสา** | เซนติเมตร – 350 |
| **คุณสมบัติพิเศษของเสา** | ปกติ – ธรรมดาทั่วไป |
| **คุณสมบัติพิเศษของงา** | ปกติ |
| **ความยาวของงา** | เซนติเมตร – 120 |
| **ลักษณะของยาง** | ยางตัน – หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน |
| **สภาพแบตเตอรี่** | มี – สตาร์ทใช้งานได้เลย |