รถฟอร์คลิฟท์ KOMATSU FD25C-16 M228-710515

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า	ประเภท	ยี่ห้อ	โมเดล
รถโฟล์คลิฟท์	รถฟอร์คลิฟท์	KOMATSU	FD25C-16
ซีเรียล	**รหัสเครื่อง**	**แชสซี**	**ปี**
M228-710515	4D94LE 08165		2005

จุดตรวจ	
ห้องคนขับ	หลังคา – เบาะ ขาด ตามอายุการใช้งาน
หน้าจอควบคุมการทำงาน	ปกติ – เช็คไม่ได้
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน	ปกติ – ไม่แสดง
ระบบปรับอากาศ	ไม่มี
การทำงานของเครื่องยนต์	
จำนวนสูบ	4 สูบ
ชนิดของเชื้อเพลิง	ดีเซล
เครื่องยนต์มีเสียงดัง	ซ่อม – เครื่องไม่หมุน สตาร์ทไม่ติด
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว	ปกติ – เครื่องไม่หมุน สตาร์ทไม่ติด
ชนิดของเกียร์	ธรรมดา
การทำงานของเกียร์	ซ่อม – สถานะ จอดขาย
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ	
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ	
หมายเหตุ	
รายละเอียด	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก	
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน	
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก	
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก	
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกงา	
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเอียงเสา	
สภาพการทำงานทั่วไป	
ขนาดเสา	2 ท่อน
ความสูงของเสา	เซนติเมตร – 300
คุณสมบัติพิเศษของเสา	ปกติ
คุณสมบัติพิเศษของงา	งาสไลด์
ความยาวของงา	เซนติเมตร – 180
ลักษณะของยาง	ระบุ – ลมคู่หน้า,คู่หลังตัด
สภาพแบตเตอรี่	ไม่มี – ต้องพ่วง