AGRICULTURAL TRACTOR NEW HOLLAND SNH504-1L2 003061

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Category	Type	Maker	Model
AGRICULTURAL TRACTOR	AGRICULTURAL TRACTOR	NEW HOLLAND	SNH504-1L2
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
003061	SNH4100-5-003869		

Check point	
Operator	NONE – เบาะสภาพดี
Monitor Panel	Normal – แสดงผลครบ
Hour Meter Activity	Normal – 374
Air Condition	NONE
Engine Operation	
Number of Pistons	4 Pistons – เยี้ม ตามสภาพ
Fuel Type	Diesel
Engine Noise	Normal
Black-White Smoke	Normal
Type Transmition	Manual
Water Leak form Water Pump	Fair
Water Leak form Radiater	Normal
Hydraulic System	
Oil Leak form Velve,Hose	Normal
HYD. Pump Condiction	Repair – ปั๊มยก ใช้งานไม่ได้,ต้องซ่อมบำรุง
Hydraulic Oil	Fair
General Working Condition	
Drive Shaft Size	Drive 4
Special Accessories	NONE
Gear Working Condiction	Normal – เดินหน้าถอย-หลังได้
Gear Working Condition PTO	Repair – ใช้งานไม่ได้
Battery	No Have
Battery Condition	No Good – ต้องพ่วง
Remark	
Details	More – ยาง หน้า-หลัง เสื่อมสภาพต้องเปลี่ยนและต้องซ่อมบำรุง