

AGRICULTURAL TRACTOR NEW HOLLAND SNH754 1108803

\*\*\* THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

| Category                   | Type                 | Maker                                                      | Model  |
|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| AGRICULTURAL TRACTOR       | AGRICULTURAL TRACTOR | NEW HOLLAND                                                | SNH754 |
| Serial                     | Engine               | Chassis                                                    | Year   |
| 1108803                    | LR4B3-24-Y10123169   |                                                            |        |
|                            |                      |                                                            |        |
| Check point                |                      |                                                            |        |
| Operator                   |                      | Hood — เบาะสภาพดี,ภายในเสื่อมสภาพต้องซ่อมบำรุง             |        |
| Monitor Panel              |                      | Normal — แสดงผลครบ                                         |        |
| Hour Meter Activity        |                      | Normal — 0003                                              |        |
| Air Condition              |                      | NONE                                                       |        |
| Engine Operation           |                      |                                                            |        |
| Number of Pistons          |                      | 4 Pistons — เย็น ตามสภาพ,มีรั่วของคราบน้ำมันต้องซ่อมบำรุง  |        |
| Fuel Type                  |                      | Diesel                                                     |        |
| Engine Noise               |                      | Fair                                                       |        |
| Black-White Smoke          |                      | Normal                                                     |        |
| Type Transmition           |                      | Manual                                                     |        |
| Water Leak form Water Pump |                      | Fair                                                       |        |
| Water Leak form Radiater   |                      | Fair                                                       |        |
| Hydraulic System           |                      |                                                            |        |
| Oil Leak form Velve,Hose   |                      | Fair — รั้วซึม                                             |        |
| HYD. Pump Condition        |                      | Normal — ปั่นยก ใช้งานไม่ได้                               |        |
| Hydraulic Oil              |                      | Normal                                                     |        |
| General Working Condition  |                      |                                                            |        |
| Drive Shaft Size           |                      | Drive 4                                                    |        |
| Special Accessories        |                      | NONE                                                       |        |
| Gear Working Condition     |                      | Normal — เดินหน้าถอย-หลังได้                               |        |
| Gear Working Condition PTO |                      | Repair — ใช้งานไม่ได้                                      |        |
| Battery                    |                      | No Have                                                    |        |
| Battery Condition          |                      | No Good — ต้องพ่วง                                         |        |
| Remark                     |                      |                                                            |        |
| Details                    |                      | More — สภาพยาง หน้า-หลัง เสื่อมสภาพต้องเปลี่ยนและซ่อมบำรุง |        |