

MINI EXCAVATOR KOMATSU PC20UU-3 *KMTPC010K05011540*

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	MINI EXCAVATOR	KOMATSU	PC20UU-3
Serial	Engine	Chassis	Year
KMTPC010K05011540	3D74E-N3AB N05563		2004
Check Point			
Operator		Canopy – เบาะ สภาพดี	
Monitor Panel Condition		Repair – แสดงผลไม่ครบถ้วน	
Hour Meter Activity		Normal – 3381	
Air Condition		Non	
Remark			
Details		More – แพรม สนิม ฟุ ตามอายุการใช้งาน	
Engine Condition			
Number of Cylinder (Cylinder)		3 Cylinder	
Engine Noise		Normal	
Black - White Smoke		Normal	
Water Leak from Water Pump		Normal – ไม่รั่ว	
Water Leak from Radiator		Normal – ตามภาพการใช้งาน	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System			
Oil leak from Valve		Normal	
Hyd.Pump Working Condition		Normal – ใช้งานได้ปกติ	
Hydraulic Oil		Normal	
Hydraulic Cylinder Working Condition			
Boom Cylinder Working Condition		Repair – รั้วซึม	
Bucket Cylinder Working Condition		Normal – บูช สลักปั้งก็หลวม	
Arm Cylinder Working Condition		Normal – ไม่รั้ว ไม่ซึม	
Blade Cylinder Working Condition		Normal – ขึ้นลงได้ตามปกติ	
General Working Condition			
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition		Normal	
The overall condition of the undercarriage		Normal	
Shoe Size (Centimeter)		Centimeter – แทรคเหล็ก30ซม.□	
Battery Condition		Have	