FORKLIFT TOYOTA 5FD15 A5FD18-41575

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
FORKLIFT	FORKLIFT	TOYOTA	5FD15
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
A5FD18-41575	1DZ 353		1989

Check Point	
Operator	Canopy – สภาพดี
Monitor Panel	Normal – แสดงผลครบ
Hour Meter Activity	Normal – 3430
Air Condition	Non
Engine Operation	
Number of Cylinder	4 Cylinder – มีคราบน้ำมันก็ยิ้ม สึกเหรอตามอายุการใช้งาน
Fuel Type	Diesel
Engine Noise	Normal
Black - White Smoke	Normal
Type Transmission	Manual
Gear Working Condition	Normal – เดินหน้า ถอยหลัง ได้ปกติ
Water Leak from Water Pump	Normal – ไม่รั่ว ไม่ซึม
Water Leak from Radiator	Normal – ไม่รั่ว
Remark	
Details	
Hydraulic System	
Oil leak from Valve,Hose	Normal
Hyd.Pump Condition	Normal – ใช้งานได้
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Lift fork Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานได้ตามปกติ
Tilt Mast Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานได้ตามปกติ
General Working Condition	
SIze of Mast	2 Pieces
The Height of Mast	Centimeter – 300
Special features of Mast	Normal
Special features of Fork	Rotated – สไลด์แผง สไลด์งา 4Control
The Length of Fork	Centimeter – 80
Characteristics of Rubber	Solid Tires – หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน
Battery Condition	Have – ต้องพ่วง