

MINI EXCAVATOR KOMATSU PC15MR-1 *KMTPC007K05012010*

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	MINI EXCAVATOR	KOMATSU	PC15MR-1
Serial	Engine	Chassis	Year
KMTPC007K05012010	3D68E-3K 32182		1991
Check Point			
Operator	Canopy – เบาะขาด สภาพตามอายุการใช้งาน		
Monitor Panel Condition	Normal – ขึ้นครบ		
Hour Meter Activity	Normal – 4453		
Air Condition	Non		
Remark			
Details	More – เบาะขาด ภายนอกต้องซ่อมบำรุง		
Engine Condition			
Number of Cylinder (Cylinder)	3 Cylinder – เยี่ยม ตามสภาพ		
Engine Noise	Fair		
Black - White Smoke	Fair		
Water Leak from Water Pump	Normal		
Water Leak from Radiator	Normal		
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System			
Oil leak from Valve	Repair – สภาพตามความสึกหรอที่ผ่านการใช้งาน		
Hyd.Pump Working Condition	Repair – ชำ ไม่มีแรง		
Hydraulic Oil	Fair		
Hydraulic Cylinder Working Condition			
Boom Cylinder Working Condition	Normal		
Bucket Cylinder Working Condition	Normal		
Arm Cylinder Working Condition	Normal		
Blade Cylinder Working Condition	Repair – ขึ้นลงได้ตามปกติ,กระบอกรั่วซึม		
General Working Condition			
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	Fair – เหวหลวม		
The overall condition of the undercarriage	Fair		
Shoe Size (Centimeter)	Centimeter – แทรคยาง 23 ซม.□		
Battery Condition	Have – ต้องพ่วงแบตเตอรี่		