

MINI EXCAVATOR DOOSAN DX35Z >DHKCEAAAVD6006011<

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	MINI EXCAVATOR	DOOSAN	DX35Z
Serial	Engine	Chassis	Year
>DHKCEAAAVD6006011<	3TNV88-BSDB M1975		2012
Check Point			
Operator	Cabin — เบาะขาด สภาพตามอายุการใช้งาน		
Monitor Panel Condition	Repair — หน้าจอมืด,เลือนลาง		
Hour Meter Activity	Repair — ไม่แสดง		
Air Condition	Non		
Remark			
Details	More — เบาะขาด ภายนอกต้องซ่อมบำรุง		
Engine Condition			
Number of Cylinder (Cylinder)	3 Cylinder — เย็น ตามสภาพ		
Engine Noise	Fair		
Black - White Smoke	Fair		
Water Leak from Water Pump	Fair		
Water Leak from Radiator	Normal		
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System			
Oil leak from Valve	Fair		
Hyd.Pump Working Condition	Normal		
Hydraulic Oil	Normal		
Hydraulic Cylinder Working Condition			
Boom Cylinder Working Condition	Normal — ไม่รั่วซึม		
Bucket Cylinder Working Condition	Normal — บูช สลักปั๊วงก็หลวม		
Arm Cylinder Working Condition	Normal — ไม่รั่ว ไม่ซึม		
Blade Cylinder Working Condition	Repair — ขึ้นลงได้ตามปกติ,กระบอกรั่วซึม		
General Working Condition			
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	Normal		
The overall condition of the undercarriage	Fair — สึกหรอตามอายุการใช้งาน		
Shoe Size (Centimeter)	Centimeter — แทรคยาง30ซม		
Battery Condition	Have — ต้องพ่วงแบตเตอรี่		