

ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR-100M-1 FC1026

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
CRANE	ROUGH TERRAIN CRANE	TADANO	TR-100M-1
Serial	Engine	Chassis	Year
FC1026	WO4D TA12313	TR100-1026	1997
Check Point			
Operator		Cabin	
Monitor Panel		Normal — ขึ้นครน	
Hour Meter Activity		Normal	
Air Condition		Normal — ใช้งานได้	
Remark			
Details			
Engine Condition			
Number of Cylinder		4 Cylinder	
Engine Noise		Normal	
Black - White Smoke		Normal	
Type Transmission		Auto	
Gear Working Condition		Normal — ใช้งานได้	
Water Leak from Water Pump		Normal	
Water Leak from Radiator		Normal	
Hydraulic System			
Oil leak from Valve-Hose		Normal	
Hyd.Pump Working Condition		Normal — ใช้งานได้ปกติ	
Hydraulic Oil		Normal	
Hydraulic Cylinder Working Condition			
Lift Boom Cylinder Working Condition		Normal	
Outrigger Cylinder Condition		Normal	
General Working Condition			
Boom Condition		Normal	
Jib Condition		Normal — ไม่มี	
The overall condition of the reel		Normal — เสื่อมสภาพตามการใช้งาน	
The overall condition of the sling wire		Normal — เสื่อมสภาพตามการใช้งาน	
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition		Normal	
Battery Condition		Have — สตาร์ทใช้งานได้เลย	