AGRICULTURAL TRACTOR NEW HOLLAND SNH754 1108803

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Category	Type	Maker	Model
AGRICULTURAL TRACTOR	AGRICULTURAL TRACTOR	NEW HOLLAND	SNH754
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
1108803	LR4B3-24-Y10123169		

Check point	
Operator	Hood – เบาะสภาพดี,ภายในเสื่อมสภาพต้องซ่อมบำรุง
Monitor Panel	Normal – แสดงผลครบ
Hour Meter Activity	Normal – 0003
Air Condition	NONE
Engine Operation	
Number of Pistons	4 Pistons – เยิ้ม ตามสภาพ,มีรั่วของคราบน้ำมันต้องซ่อมบำรุง
Fuel Type	Diesel
Engine Noise	Fair
Black-White Smoke	Normal
Type Transmition	Manual
Water Leak form Water Pump	Fair
Water Leak form Radiater	Fair
Hydraulic System	
Oil Leak form Velve,Hose	Fair – รั่วซึม
HYD. Pump Condiction	Normal – ปั๊มยก ใช้งานไม่ได้
Hydraulic Oil	Normal
General Working Condition	
Drive Shaft Size	Drive 4
Special Accessories	NONE
Gear Working Condiction	Normal – เดินหน้าถอย-หลังได้
Gear Working Condition PTO	Repair – ใช้งานไม่ได้
Battery	No Have
Battery Condition	No Good – ต้องพ่วง
Remark	
Details	More – สภาพยาง หน้า-หลัง เสื่อมสภาพต้องเปลี่ยนและซ่อมบำรุง