

MINI EXCAVATOR KOMATSU PC05-6 5335

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	MINI EXCAVATOR	KOMATSU	PC05-6
Serial	Engine	Chassis	Year
5335	3D72-2G 0382		
Check Point			
Operator		Non — ช่อม เบาะขาด สภาพไม่พร้อมใช้งาน	
Monitor Panel Condition		Normal — ไม่มี	
Hour Meter Activity		Normal — ไม่มี	
Air Condition		Non	
Remark			
Details		More — สภาพภายนอกพอใช้ สถานะจอด ใช้งานไม่ได้	
Engine Condition			
Number of Cylinder (Cylinder)		3 Cylinder — สตาร์ทใช้งานไม่ได้	
Engine Noise		Repair	
Black - White Smoke		Repair	
Water Leak from Water Pump		Repair	
Water Leak from Radiator		Repair	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System			
Oil leak from Valve		Repair	
Hyd.Pump Working Condition		Repair	
Hydraulic Oil		Repair	
Hydraulic Cylinder Working Condition			
Boom Cylinder Working Condition		Repair	
Bucket Cylinder Working Condition		Repair	
Arm Cylinder Working Condition		Repair	
Blade Cylinder Working Condition		Repair	
General Working Condition			
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition			
The overall condition of the undercarriage		Repair — เช็คไม่ได้ เนื่องจากเครื่องยนต์ไม่สามารถใช้งานได้	
Shoe Size (Centimeter)		Centimeter — สภาพไม่สมบูรณ์ ส่วนประกอบไม่ครบ	
Battery Condition		Non	