

WHEEL LOADER HITACHI LX80 LX80-00413

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Category	Type	Maker	Model
LOADER	WHEEL LOADER	HITACHI	LX80
Serial	Engine	Chassis	Year
LX80-00413	6BD1-716993		
Check Point			
Operator	Cabin – เบาะขาด สภาพไม่ดี		
Monitor Panel	Normal – ขึ้นครบ		
Hour Meter Activity	Normal – 7817		
Air Condition	Non		
Remark			
Details	More – สภาพภายในหัวเก๋ง สภาพตามอายุการใช้งาน		
Engine Condition			
Number of Cylinder (Cylinder)	6 Cylinder – ตามสภาพอายุการใช้งาน,เครื่องแห้งไม่เยิ้ม		
Engine Noise	Normal		
Black - White Smoke	Normal		
Type Transmission	Auto		
Gear Working Condition	Normal – เดินหน้า ถอยหลัง ใช้งานได้ตามปกติ		
Water Leak from Water Pump	Normal – ไม่รั่ว		
Water Leak from Radiator	Normal – ไม่รั่ว ไม่ซึม		
Hydraulic System			
Oil leak from Valve-Hose	Normal		
Hyd.Pump Condition	Normal – ใช้งานได้ตามปกติ		
Hydraulic Oil	Normal		
Hydraulic Cylinder Working Condition			
Arm Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานได้ มีรั้วซึม ตามสภาพ		
Bucket Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานปกติ		
Oil Leak from Cylinder	Normal		
General Working Condition			
Bucket Condition	Normal – มีฝุ่น ตามอายุการใช้งาน		
Battery Condition	Non – ต้องพ่วง		