

MINI EXCAVATOR KOMATSU PC50MR-2 5029

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	MINI EXCAVATOR	KOMATSU	PC50MR-2
Serial	Engine	Chassis	Year
5029	4D88E 00217		2003
Check Point			
Operator		Cabin	
Monitor Panel Condition		Normal	
Hour Meter Activity		Normal — หน้าจอเสื่อมสภาพ	
Air Condition		Repair — ไม่มีความเย็น	
Remark			
Details		More — หัวแก๊ง เสื่อมภาพ กระบอกประตูแตก	
Engine Condition			
Number of Cylinder (Cylinder)		4 Cylinder — มีคราบน้ำมันเยิ้ม	
Engine Noise		Fair	
Black - White Smoke			
Water Leak from Water Pump		Fair	
Water Leak from Radiator		Fair	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System			
Oil leak from Valve		Normal	
Hyd.Pump Working Condition		Normal	
Hydraulic Oil		Normal	
Hydraulic Cylinder Working Condition			
Boom Cylinder Working Condition		Normal	
Bucket Cylinder Working Condition		Fair — บူး สลักน๊อตก็หลวม	
Arm Cylinder Working Condition		Repair — รั่วซึม	
Blade Cylinder Working Condition		Normal — ขึ้นลงได้ตามปกติ	
General Working Condition			
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition		Normal	
The overall condition of the undercarriage		Fair	
Shoe Size (Centimeter)		Centimeter — แทรคเหล็ก40 เสริมยาง (แพรมล่อน้ำ-ตัวเดิน ฝ)	
Battery Condition		Have — ต้องพ่วงแบตเตอรี่	