

AGRICULTURAL TRACTOR HONDA MIGHTY-11 FA2A-1000206

*** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 20%

Category	Type	Maker	Model
AGRICULTURAL TRACTOR	AGRICULTURAL TRACTOR	HONDA	MIGHTY-11
Serial	Engine	Chassis	Year
FA2A-1000206	GC05-1011783		1985
Check point			
Operator	NONE		
Monitor Panel	Normal		
Hour Meter Activity	NONE		
Air Condition	NONE		
Engine Operation			
Number of Pistons	Other – 1สูบ เครื่องแห้ง ไม่เอี่ยม		
Fuel Type	Benzin		
Engine Noise	Normal – เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ไม่ทำงาน		
Black-White Smoke	Repair – เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ไม่ทำงาน		
Type Transmition	Manual		
Water Leak form Water Pump	Repair		
Water Leak form Radiater	Normal		
Hydraulic System			
Oil Leak form Valve,Hose	Normal – เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ไม่ทำงาน		
HYD. Pump Condition	Normal – เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ไม่ทำงาน		
Hydraulic Oil	Normal		
General Working Condition			
Drive Shaft Size	Drive 4		
Special Accessories	Rotary		
Gear Working Condition	Repair – เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ไม่ทำงาน		
Gear Working Condition PTO	Repair – เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ไม่ทำงาน		
Battery	No Have		
Battery Condition	No Good – ต้องพ่วง		
Remark			
Details	More – เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ไม่ทำงาน		