ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR-100M-1 FC1026

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
CRANE	ROUGH TERRAIN CRANE	TADANO	TR-100M-1
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
FC1026	WO4D TA12313	TR100-1026	1997

Check Point	
Operator	Cabin
Monitor Panel	Normal – ขึ้นครบ
Hour Meter Activity	Normal
Air Condition	Normal – ใช้งานได้
Remark	
Details	
Engine Condition	
Number of Cylinder	4 Cylinder
Engine Noise	Normal
Black - White Smoke	Normal
Type Transmission	Auto
Gear Working Condition	Normal – ใช้งานได้
Water Leak from Water Pump	Normal
Water Leak from Radiator	Normal
Hydraulic System	
Oil leak from Valve-Hose	Normal
Hyd.Pump Working Condition	Normal – ใช้งานได้ปกติ
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Lift Boom Cylinder Working Condition	Normal
Outrigger Cylinder Condition	Normal
General Working Condition	
Boom Condition	Normal
Jib Condition	Normal – ไม่มี
The overall condition of the reel	Normal – เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
The overall condition of the sling wire	Normal – เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	Normal
Battery Condition	Have – สตาร์ทใช้งานได้เลย