

MINI EXCAVATOR KUBOTA RX-303 10084

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	MINI EXCAVATOR	KUBOTA	RX-303
Serial	Engine	Chassis	Year
10084	D1503-10301		1999
Check Point			
Operator		Canopy	
Monitor Panel Condition		Repair — แสดงผลไม่ครบถ้วน	
Hour Meter Activity		Repair — ไม่มี	
Air Condition		Non	
Remark			
Details		More — เบาะขาด ภายนอกต้องซ่อมบำรุง	
Engine Condition			
Number of Cylinder (Cylinder)		3 Cylinder	
Engine Noise		Fair	
Black - White Smoke		Fair	
Water Leak from Water Pump		Fair	
Water Leak from Radiator		Normal	
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System			
Oil leak from Valve		Fair	
Hyd.Pump Working Condition		Normal	
Hydraulic Oil		Normal	
Hydraulic Cylinder Working Condition			
Boom Cylinder Working Condition		Fair	
Bucket Cylinder Working Condition		Repair — บူး สลักบึงก็หลวม	
Arm Cylinder Working Condition		Normal	
Blade Cylinder Working Condition		Normal	
General Working Condition			
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition		Normal	
The overall condition of the undercarriage		Fair — สึกหรือตามอายุการใช้งาน	
Shoe Size (Centimeter)		Centimeter — แทรคยาง30ซม	
Battery Condition		Have — ต้องพ่วงแบตเตอรี่	