FORKLIFT TOYOTA 8FD10 8FD18-30597

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
FORKLIFT	FORKLIFT	TOYOTA	8FD10
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
8FD18-30597	1DZ 0212020		2010

Check Point	
Operator	Canopy – เบาะ ขาด ตามอายุการใช้งาน
Monitor Panel	Normal – แสดงผลครบ
Hour Meter Activity	Normal – 23857
Air Condition	Non
Engine Operation	
Number of Cylinder	4 Cylinder – เยี้ม สึกหรอตามอายุการงาน
Fuel Type	Diesel
Engine Noise	Normal
Black - White Smoke	Normal
Type Transmission	Manual – เดินหน้า ถอยหลัง ใช้งานได้ตามปกติ
Gear Working Condition	Normal – เดินหน้า ถอยหลัง ได้ปกติ
Water Leak from Water Pump	Normal
Water Leak from Radiator	Normal
Remark	
Details	
Hydraulic System	
Oil leak from Valve,Hose	Normal
Hyd.Pump Condition	Normal
Hydraulic Oil	Normal
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Lift fork Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานได้ตามปกติ
Tilt Mast Cylinder Working Condition	Normal – ใช้งานได้ตามปกติ แต่มีรั่วซึม เยิ้ม
General Working Condition	
SIze of Mast	2 Pieces
The Height of Mast	Centimeter – 300
Special features of Mast	Normal
Special features of Fork	Normal
The Length of Fork	Centimeter – 110
Characteristics of Rubber	Solid Tires – หน้า-หลัง สึกหรอตามอายุการใช้งาน
Battery Condition	Have – ต้องพ่วง