MINI EXCAVATOR KOMATSU PC15MR-1 *KMTPC007K05012010*

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
EXCAVATOR	MINI EXCAVATOR	KOMATSU	PC15MR-1
Serial	**Engine**	**Chassis**	**Year**
KMTPC007K05012010	3D68E-3K 32182		1991

Check Point	
Operator	Canopy – เบาะขาด สภาพตามอายุการใช้งาน
Monitor Panel Condition	Normal – ขึ้นครบ
Hour Meter Activity	Normal – 4453
Air Condition	Non
Remark	
Details	More – เบาะขาด ภายนอกต้องซ่อมบำรุง
Engine Condition	
Number of Cylinder (Cylinder)	3 Cylinder – เยิ้ม ตามสภาพ
Engine Noise	Fair
Black - White Smoke	Fair
Water Leak from Water Pump	Normal
Water Leak from Radiator	Normal
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก/Hydraulic System	
Oil leak from Valve	Repair – สภาพตามความสึกหรอที่ผ่านการใช้งาน
Hyd.Pump Working Condition	Repair – ช้า ไม่มีแรง
Hydraulic Oil	Fair
Hydraulic Cylinder Working Condition	
Boom Cylinder Working Condition	Normal
Bucket Cylinder Working Condition	Normal
Arm Cylinder Working Condition	Normal
Blade Cylinder Working Condition	Repair – ขึ้นลงได้ตามปกติ,กระบอกรั่วซึม
General Working Condition	
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	Fair – เอวหลวม
The overall condition of the undercarriage	Fair
Shoe Size (Centimeter)	Centimeter – แทรคยาง 23 ซม.□
Battery Condition	Have – ต้องพ่วงแบตเตอรี่