

AGRICULTURAL TRACTOR HONDA MIGHTY-11 1001013

*** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 20%

Category	Type	Maker	Model
AGRICULTURAL TRACTOR	AGRICULTURAL TRACTOR	HONDA	MIGHTY-11
Serial	Engine	Chassis	Year
1001013	GC05-1024437		1985
Check point			
Operator		NONE – เบาะสภาพดี	
Monitor Panel		Normal – แสดงผลครบ	
Hour Meter Activity		Normal – ไม่มี	
Air Condition		NONE	
Engine Operation			
Number of Pistons		Other – 1สูบ เครื่องแห้ง ไม่เขี้ยว	
Fuel Type		Benzin	
Engine Noise		Normal	
Black-White Smoke		Normal	
Type Transmition		Manual	
Water Leak form Water Pump		Fair	
Water Leak form Radiater		Fair	
Hydraulic System			
Oil Leak form Valve,Hose		Normal	
HYD. Pump Conduction		Normal – ใช้งานได้	
Hydraulic Oil		Normal	
General Working Condition			
Drive Shaft Size		Drive 4	
Special Accessories		Rotary – หมุนได้,ขึ้นลงได้	
Gear Working Conduction		Normal	
Gear Working Condition PTO		Normal – ใช้งานได้ปกติ	
Battery		No Have	
Battery Condition		No Good – ต้องพ่วง	
Remark			
Details			