

ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR-100M-1 FC1026

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Category	Type	Maker	Model
CRANE	ROUGH TERRAIN CRANE	TADANO	TR-100M-1
Serial	Engine	Chassis	Year
FC1026	WO4D TA12313	TR100-1026	1997
Check Point			
Operator	Cabin		
Monitor Panel	Normal — ขึ้นครน		
Hour Meter Activity	Normal		
Air Condition	Normal — ใช้งานได้		
Remark			
Details			
Engine Condition			
Number of Cylinder	4 Cylinder		
Engine Noise	Normal		
Black - White Smoke	Normal		
Type Transmission	Auto		
Gear Working Condition	Normal — ใช้งานได้		
Water Leak from Water Pump	Normal		
Water Leak from Radiator	Normal		
Hydraulic System			
Oil leak from Valve-Hose	Normal		
Hyd.Pump Working Condition	Normal — ใช้งานได้ปกติ		
Hydraulic Oil	Normal		
Hydraulic Cylinder Working Condition			
Lift Boom Cylinder Working Condition	Normal		
Outrigger Cylinder Condition	Normal		
General Working Condition			
Boom Condition	Normal		
Jib Condition	Normal — ไม่มี		
The overall condition of the reel	Normal — เสื่อมสภาพตามการใช้งาน		
The overall condition of the sling wire	Normal — เสื่อมสภาพตามการใช้งาน		
Swivel Bearing & Swivel Motor Condition	Normal		
Battery Condition	Have — สตาร์ทใช้งานได้เลย		